

## J R 東日本協力会社 死亡労災が発生

- ・発生日時 2021年1月18日(月) 9時20分頃 天候 曇り
- ・発生場所 羽越本線 北余目・砂越駅間158k662m  
第二最上川橋りょう 工事用通路内 (山形県酒田市砂越)
- ・関係列車 なし
- ・列車影響 なし
- ・概況 協力会社作業員は、羽越本線第二最上川橋りょう耐震補強工事における作業現場へ向かう工事用通路斜路部を移動していた際、操縦していたバックホウが転倒し受傷した。(傷病名:胸部圧迫)
- ・原因 詳細調査中
- ・関係者(6名) (株)佐藤組(1次下請) バックホウ運転手(57歳)※受傷者  
職長  
作業員2名(手元作業)

第一建設工業(株)村上土木工事所 工事管理者  
工事管理者見習い

「作業においては、安全最優先でお願いいたします」

以上